



La Confrérie des gens de la Mer

Association réunionnaise pour la valorisation du patrimoine maritime des îles du sud ouest de l'océan indien



Naufrage « Aventurier (2) »

Identification

Type de navire : Barque, canot.

Date de construction : 19^{ème} siècle

Tonnage : moins de 20 tx

Pays de construction : La Réunion (France)

Nationalité : Française

Capitaine : Patron, Jean Joseph Alliot

Compagnie : *Inconnue*

Port d'attache : La Réunion

Lieu de départ : La Réunion

Lieu de la perte : Saint-Denis (La Réunion)

Motif de la perte : Fortune de mer

Date de perte : 10 novembre 1842

Destination : Saint-Denis (La Réunion)

Cargaison : 1 passager



Histoire

Dans la nuit du lundi 10 novembre 1842, l'artillerie de Saint-Denis de La Réunion entend des cris venant de la côte. Au secours, aux voleurs ! Les militaires s'empressent alors de venir aider la personne et trouvent échouée sur le récif, l'embarcation montée par M. Jean Joseph Alliot, son patron, et un passager qui est l'auteur des cris.

A la lecture de la rubrique « fait divers », dans le journal « la feuille hebdomadaire de l'île Bourbon », on peut lire que le drame qui heureusement n'a fait aucune victime est dû au fait que le patron de cette unité s'est endormi, ainsi que son passager.

La semaine suivante, M. Jean Joseph Alliot fait écrire dans le même journal, en droit de réponse que le naufrage n'est pas du tout de son fait mais à cause de la maladresse d'un de ses gens.

Toujours est-il que l'embarcation a bien été jetée en pleine nuit, ou plus exactement à quatre heures et demi du matin, sur le récif de Saint-Denis de La Réunion.

Adcg974//1per5/18.