




La Confrérie des gens de la Mer

Association réunionnaise pour la valorisation du patrimoine maritime des îles du sud ouest de l'océan indien



Naufrage « Columbus »

Identification

Type de navire : 3 mâts (bois)

Date de construction : *Inconnue*

Tonnage : 190 tx

Pays de construction : *Inconnu*

Nationalité : Américaine

Capitaine : Joseph Callender

Compagnie : *Inconnue*

Port d'attache : Boston (Etats Unis)

Lieu de départ : Moka (Maurice)

Lieu de la perte : Rivière des pluies (Réunion)

Motif de la perte : Cyclone

Date de perte : 19 février 1807

Destination : Via La Réunion

Cargaison : Café, encens, gomme arabique



Reproduction d'un Brick ou Brigantin de commerce en 1818.



Peinture 3 mâts marchand Américain 19è

Histoire

Le Columbus accompagnait le David, autre 3 mâts marchand Américain présent lors du cyclone qui ravagea La Réunion le 19 février 1807. N'ayant pas pu appareiller à temps, ces navires ont été perdus.

Pas d'élément plus précis à ce jour sur les circonstances exactes du naufrage. Le navire étant en rade, il y a certainement de nombreuses victimes. A l'approche d'un cyclone, la terre donnait l'ordre aux navires de s'éloigner pour leur éviter d'être drossés à la côte, mais cette manœuvre ne permettait pas toujours au navire de revenir sain et sauf.

A l'époque, quelques navires Américains faisaient le voyage jusqu'en Inde, via La Réunion et Maurice. Le voyage était long et périlleux, avec de nombreuses escales pour le commerce et l'achat de denrées pour alimenter l'équipage pour de si longs trajets.

Adcg974/L401.