




La Confrérie des gens de la Mer

Association réunionnaise pour la valorisation du patrimoine maritime des îles du sud ouest de l'océan indien



Identification

Type de navire : Cargo Vapeur

Date de construction : *inconnue*

Tonnage : *inconnu*

Pays de construction : *inconnu*

Nationalité : Indienne

Capitaine : *inconnu*

Compagnie : *inconnue*

Port d'attache : *inconnu*

Lieu de départ : Inde


Lieu de la perte : Pointe des galets (port)

Motif de la perte : Voie d'eau

Date de perte : 18 mai 1907

Destination : Réunion

Cargaison : Riz



Le Rahmani à quai au port de la Pointe Des Galets (Réunion)

Histoire

Samedi 18 mai 1907, le SteamShip Rahmani, un navire marchand étranger, chargé de riz en provenance d'Inde, consigné par la maison Goolam Mohamed Ajam entre au port de la Pointe des galets. Il transporte 50 000 balles de riz d'Akyab, 2500 boîtes de pétrole et 1500 balles de gram. A la suite d'une manœuvre malencontreuse, le navire a « touché », ce qui a déchiré la coque sur plusieurs mètres de longueur, en dessous de la ligne de flottaison. Le « SS Rahmani » a néanmoins pu pénétrer dans un bassin et prendre place à l'appontement 22 qui lui était réservé. Le navire s'est enfoncé par l'avant. Le débarquement a commencé immédiatement et a duré plusieurs jours. Une grosse partie de la cargaison a pu ainsi être sauvée. Mais au bout de quelques temps, le riz qui avait séjourné dans l'eau a commencé à produire un fumet pas vraiment délicat, et dû être chargé sur des barges pour être envoyé par le fond en face du port. Le « SS Rahmani » n'a en revanche plus quitté le port... Aucune victime.